Model #: 6039



Comment: 15 Carbons; 7 cupped, 8 Flat

Part #	Raw Mat #	Description	WD Cost	List Cost
610818		Battery Holder Assembly	$0.00	$0.00
610291		Switch	$0.00	$0.00
610817		Ceramic Tube (1/4")	$0.00	$0.00
610816		Carbon Stack (1/4")	$0.00	$0.00
610311		DC Cables	$0.00	$0.00
610813		Handle	$0.00	$0.00
610812		Carbon Pile Assembly (1/4" Shaft)	$0.00	$0.00
610811		Voltmeter	$0.00	$0.00
610810		Ammeter	$0.00	$0.00
610809		Load Knob (1/4" Shaft)	$0.00	$0.00
	047-0915	Shunt	$0.00	$0.00